



LEYENDA

Delimitación

-  Límite histórico
-  Núcleo de población

Estado de la edificación

-  Bueno
-  Regular
-  Malo
-  Muy malo
-  Ruina
-  Sin edificar

REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAMARACEITE. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.

PROMOTOR:
Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria



REDACTOR:
Grupo MUSE



PLANO: **INF.Y.DIAG.Estado de conservación de la edificación**

FECHA: **Noviembre 2017**

ESCALA: **1:7.000**

Nº DE PLANO: **06**

Sistema de coordenadas: WGS 1984 UTM Zone 28N
 Proyección: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 False Easting: 500.000,0000
 False Northing: 0,0000
 Central Meridian: -15,0000
 Scale Factor: 0,9996
 Latitude Of Origin: 0,0000
 Unidades: Metros

FUENTES:

Elaboración propia en base a las salidas de campo
 Catastro urbana Las Palmas de Gran Canaria
 Ortoexpress Urbana IDECAN