


LEYENDA

Parcelario Tamaraceite



Delimitación



Estado de conservación de los solares



REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE TAMARACEITE. DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.

PROMOTOR:
Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria



REDACTOR:
Grupo MUSE



PLANO: **INF.Y.DIAG.Vacios urbanos. Estado de conservación.**

FECHA: **Noviembre 2017**

ESCALA: **1:7.000**

Nº DE PLANO: **07**

Sistema de coordenadas: WGS 1984 UTM Zone 28N
Proyección: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 0,0000
Central Meridian: -15,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Unidades: Metros

FUENTES:

Elaboración propia en base a las salidas de campo
Catastro urbana Las Palmas de Gran Canaria
Ortoexpress Urbana IDECAN